

## 福岡県西方沖地震災害調査報告書 目次 (案)

1. 調査の経緯および被害の概要(川瀬)
2. 地震と地震動の特性(川瀬)
  - 2.1 福岡県西方沖地震の特性
  - 2.2 強震記録
3. 玄界島における地震被害(江崎)
  - 3.1 木造家屋の破壊
  - 3.2 その他の構造物の状況
4. 福岡市における構造物の地震被害(河野)
  - 4.1 被害を受けた建物の分状況
  - 4.2 木造建物の被害
  - 4.3 非木造建物の被害
  - 4.4 非構造部材(外装材、天井など)の被害
  - 4.5 ブロック塀の被害
  - 4.6 中破以上の被災建物の個別詳細調査結果
5. 福岡市内の公立文教施設の被害(崎野)
  - 5.1 福岡県における耐震診断の状況
  - 5.2 校舎建築の地震被害状況
  - 5.3 体育館の地震被害状況
6. 福岡市における免震構造物の性状(高山)
  - 6.1 免震構造物の地震後の状況
  - 6.2 免震構造物で取れた地震記録
  - 6.3 免震構造物の地震応答記録と解析結果の対応
7. 地震対策の初期活動と応急危険度判定(尾宮)
  - 7.1 応急危険度判定の実施状況
  - 7.2 応急危険度判定結果

## 8．地震による人的被害（村上）

- 8.1 人的被害の原因と分布
- 8.2 室内被害の状況
- 8.3 消防等の緊急対策実施状況
- 8.3 救助活動と避難状況

## 9．土木構造物の被害（大塚）

- 9.1 埋立地における港湾設備の被害状況
- 9.2 ライフライン系の被害状況
- 9.3 斜面の被害状況
- 9.4 地盤の液状化現象

## 10．新聞報道に見る各種被害の状況と損害に関する統計量（清家）

## 11．地震対策についてのまとめと教訓（共同執筆）

注意）

- ・各章のタイトルの後の括弧内の名前は取りまとめ責任者を示す
- ・各委員の担当分野は委員会において決める